



Automobile Hub Bearing Repairing Kit		
DRQ No.	对应型号 Corresponding Model	车型 Vehicle Type
VKBA1358	MAPCO:26705; FEBI: 03662; OEM:357498625B	AVDI, VW
VKBA593	MAPCO:26702; OEM:171498625	AVDI, VW
VKBA529	MAPCO:26706;OEM:191598625	AVDI, VW
VKBA1356	MAPCO:26712;OEM: 443498625A	AVDI, VW
VKBA1491	MAPCO:26710;FEBI:08435;OEM:357498625A	AVDI, VW
VKBA1491	MAPCO:26710;FEBI:08435;OEM:1H0498625	AVDI, VW
VKBA575	MAPCO:26701;OEM:321498625A	AVDI, VW
VKBA613	MAPCO:26714;OEM:443498625	AVDI, VW
VKBA542	MAPCO:26711;OEM:4A0598625	AVDI, VW
VKBA1355	MAPCO:26713;OEM:893498625	AVDI, VW
VKBA3406	MAPCO:26708;OEM:701498625	AVDI, VW
VKBA3449	MAPCO:26745;FEBI:19920;OEM:7M0498625	AVDI, VW
VKBA577	MAPCO:26704;OEM:861498625;871498625A	AVDI, VW
VKBA962	MAPCO:26715;OEM:443498625B	AVDI, VW
VKBA836	MAPCO:26746;OEM:291498625	AVDI, VW
VKBA802	MAPCO:26747;OEM:281498625	AVDI, VW
VKBA1327		CITROEN;PEUGEOT
VKBA882	MAPCO:26302;FEBI:05542;OEM:335017	
VKBA915	MAPCO:26300;OEM:335016	
VKBA961	MAPCO:26303;OEM:374817	
VKBA3423	MAPCO:26316;OP681303;OEM:335027	
VKBA1444/	MAPCO:26308;OEM:335029	
VKBA559	MAPCO:26023;FEBI:12115;OEM:5891194	



VKBA****		
VKBA741	MAPCO:26622;FEBI:05401;OEM:5010762	FORD
VKBA740	MAPCO:26621;FEBI:05400;OEM:5008716	
VKBA898	MAPCO:26624;FEBI:05402;OEM:5011391	
VKBA897	MAPCO:26623;FEBI:05403;OEM:5011392	
VKBA523	MAPCO:26611;FEBI:05458;OEM:5007029	
VKBA1480	MAPCO:26607;OEM:5027620	
VKBA596	MAPCO:26886;OEM:1163300051	MERCEDES
VKBA1337	OEM:1263300051	
VKBA756	MAPCO:26880;OEM:2013300151	
VKBA941	MAPCO:26882;OEM:2013300251	
VKBA1498	MAPCO:26884;OEM:2023300051	
VKBA757	MAPCO:26881;OEM:2013500149;2029800016	